

la Joliverie


Registre public d'accessibilité

*Établissements recevant du public
Installations ouvertes au public*





Accessibilité de l'établissement



Bienvenue Groupe la Joliverie - Site Route de Clisson
141 Route de Clisson BP43229 44232 ST SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

→ **Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous**

oui

non



→ **Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services**

oui

non



Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé.

C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé.

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé.



Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé

oui non

→ Le personnel connaît le matériel

oui non



Contact : direction-jol@la-joliverie.com 02 40 80 82 00



Consultation du registre public d'accessibilité :



à l'accueil



sur le site internet

N° SIRET : 417 807 070 00012

Adresse : 141 Route de Clisson BP43229 44232 ST Sébastien sur Loire Cedex



Certaines prestations ne sont pas accessibles



1. Batiment EFGH

Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



2. Batiment A

Manque bande de guidage au sol et signalétique, pas d'ascenseur



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



3. Batiment C

Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non

4. Batiment D



Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non

5. Bâtiment B : Gymnase Sèvre (route de Clisson)



Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non

6. Gymnase Loire (intérieur site)



Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non

7. Batiment C



Manque bande de guidage au sol et signalétique



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



8. Bâtiment K

manque place de parking au plus près du bâtiment K



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



9. Bâtiment J

Actuellement en travaux. Impossible de définir l'accessibilité



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



10. Bâtiment I

Pas d'ascenseur pour monter à l'étage



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non



11.

.....



Ce service sera accessible le :



Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)



Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

oui non